

{comments on}

Cuando se termina la construcción de un pozo y se instala una bomba, nadie imagina lo que ocurrirá y comprobará tiempo después. En muchos casos después de tan poco tiempo como un par de años.

El pozo empieza a disminuir su caudal, su gasto específico también disminuye y las teorías son tantas como personas opinan. Si el asunto es tratado con cierta racionalidad, el primer paso debiera ser consultar con un especialista, pero lo frecuente es que se saque la bomba y se la mande a "reparar". Al sacarla, en muchos casos se comprueba que su aspecto no tiene nada que ver con la que se instaló. Cañería y bomba presentan un recubrimiento de variada coloración, frecuentemente café, rojo y/o amarillento que algunas veces es fácil de limpiar y que normalmente es definido como oxidación.

[OBTENER EN PDF](#)

//

[Suscribase a nuestra Revista](#)
[Publique en nuestra Revista y/o Portal Web](#)